

Piła, dnia 14.04.2008r.

Woś/07/PN/2008

**wszyscy wykonawcy**

**dotyczy: przetargu zadania”termomodernizacja budynku Przedszkola nr 19 w Pile**

W odpowiedzi na zapytanie odnośnie zapisu siwz wyjaśniam:

Ad.1 - pkt.10 przedmiaru robót – wykucie z muru ościeżnic drzwiowych o pow.do 2m<sup>2</sup> – wielkość 748,467 m<sup>2</sup> jest istotnie pomyłką i powinno być **143,178m<sup>2</sup>**.

Ad.2.- Grubość ocieplenia stropodachu granulatem wełny mineralnej zgodnie z zapisem w poz.61 i 62 kosztorysu wynosi 32 cm, i taką grubość należy przyjąć jako jednoznaczną.



*J. Beger*  
*[Signature]*

Przedsiębiorstwo BEGIER Henryk Beger i Synowie Spółka Jawna, ul. Obornicka 8a-Jelonek, 62-002 Suchy Las  
tel/fax 61/8 125 399, fax 61/8 415 157, e-mail: begier@begier.pl

Jelonek, dnia 07.04.2008r.

W URZĄD MIASTA PIŁY  
64-920 PIŁA  
Plac Staszica 10

Wpłynęło do Wydziału  
dnia ... 8.04.08 ...

07 KWI. 2008

Urząd Miasta Piły  
Wydział Oświaty  
Plac Staszica 10  
64-920 Piła

503/08

Przyjmujący *[Signature]*  
p o d p i s

**Dotyczy :** ogłoszonego przetargu na termomodernizację budynku Przedszkola nr 19 w Piłe.

W związku z chęcią złożenia oferty w postępowaniu jak wyżej zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie wyjaśnień dotyczących SIWZ w części dotyczącej dołączonego przedmiaru robót.

1. W pkt.10 w przedmiarze robót na wykucie z murów ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2.0m<sup>2</sup> widnieje wielkość 748,467 m<sup>2</sup> co jest naszym zdaniem pomyłką. Prosimy o zweryfikowanie powyższego obmiaru.
2. Z zapisów z pkt.61 oraz pkt.62 wynika, że grubość wdmuchiwanego ocieplenia wynosi : 21 + 11 co daje łączną grubość 32cm, natomiast z zapisu pkt.8 projektu wynika, że grubość docieplenia stropodachu wynosi 19cm + 10% naddatku zgodnie z kartą technologiczną. Prosimy o jednoznaczne określenie grubości ocieplenia stropodachu.

Z poważaniem

PRZEDSIĘBIORSTWO „BEGIER”  
Henryk Beger i Synowie spółka jawna  
JELONEK ul. Obornicka 8a  
62-002 Suchy Las  
tel./fax 061/812-53-99 NIP 787-00-06-220

PRZEDSIĘBIORSTWO „BEGIER”  
Henryk Beger i Synowie spółka jawna  
*[Signature]*  
WSPÓWŁAŚCICIEL  
Michał Beger

ERROR: ioerror  
OFFENDING COMMAND: flushfile

STACK:

-filestream-  
-filestream-  
-filestream-  
-filestream-  
-savelevel-